

ASSOCIAZIONE ADIOTECNICA ITALIANA

SEZIONE DI MILANO - BOLETTINO - ANNO I, N. 1, 25 OTTOBRE 1947

La Presidenza della Sezione di Milano spera di poter dare a questo BOLETTINO una Frequenza periferica quindicina giorni ringrazia pubblicamente i soci ITA ed ACV che, assumendosi l'onere materiale della sua stampa ed inoltre, ne hanno reso praticamente possibile l'attuazione.

Riaccordo della riunione del 9 Ottobre 1947 :

SERVIZIO QSL : il 1° aprile è stato eletto "QSL Manager" della Sezione. Nella comunicazione ben presto i dettagli della nuova organizzazione che intende dare al servizio QSL. Resta comunque acquisita la direttiva fondamentale, per cui le QSL verranno distribuite ai soci interessati - almeno di norma - solo di presenza. Non sarà ampiamente consentito il ritiro di QSL per conto terzi.

STAZIONI CONTROLLO : E' stata data una primitiva soluzione a questa questione, più volte e da più parti sollevata, secondo lo schema seguente :

- a) è istituita una "TUTTA STAZIONI CONTROLLO" (R. S. C.), alle dirette dipendenze delle STAZIONI di Milano dell'ARI;
- b) a tali stazioni controllo è devoluta la sorveglianza dell'etere per quanto riguarda l'INQUISITIVA dell'emissione (che deve essere compresa in una delle cause attribuite al traffico radiotecnico) STABILITÀ della frequenza stessa, QUALITÀ della modulazione e della portante, TENORE dei QSO, osservanza generale delle norme radiotecniche;
- c) ogni qual volta ciò risulti possibile, le SC avviseranno immediatamente via radio le stazioni, nel cui funzionamento si riscontrassero irregolarità. La stazione così avvisata è tenuta ad eliminare immediatamente l'inconveniente contestato e, qualora ciò non risultasse possibile, a cessare la trasmissione sino a che non siano stati presi gli opportuni provvedimenti tecnici;
- d) le SC comuniceranno comunque alla Presidenza della Sezione di Milano i nominativi delle stazioni interessate ed ogni altra notizia utile. La presidenza provvederà a contestare per iscritto l'infrazione delle norme alla Stazione interessata, ed ognuna di queste stazioni sarà, per il futuro, particolarmente controllata dall' R. S. C.
- e) alla terza infrazione avvisata e non seguita da rimedio efficace, la Presidenza della Sezione - trattandosi di Stazione di sua competenza territoriale - provvede ad inoltrare la pratica alla procura centrale dell'ARI affinché questa provveda a far sospendere il peresso ministeriale ed ad avvisare le consociate assicurazioni Estere che la stazione in oggetto non è ./.

... più autorizzata dall' A.R.I. - Da parte sua la sezione provvederà a respingere, con opportuna annotazione quanto al motivo di tale azione, le QSL in arrivo ed a sospendere l'inoltre delle QSL in partenza.

- f) trattandosi di stazione dipendente da altra Sezione, la Sezione di Milano provvederà a segnalarne il normativo alla Sezione territorialmente competente che, a sua volta, prenderà quei provvedimenti che più riterrà opportuni.
- g) si invitano alla collaborazione tutti i radienti ed i Soci, affinché, potenziando la RSC si possa effettivamente giungere a quella "realizzazione dell'etere" di tutti quei di tempi immemorati.
- h) per far parte della RSC è indispensabile documentare alla Presidenza della Sezione di Milano :
- 1) di disporre di un ricevitore di sicuro affidamento quanto a durata e stabilità.
 - 2) di avere sufficiente pratica radiantistica, tale da garantire la fermezza delle critiche rosse alle stazioni controllate.
- i) le STAZIONI CONTROOLLO avranno diritto di citare questi qualificati sulle rispettive QSL.
- j) chiunque, pur non facendo parte della RSC, avendo occasione di rincontrare irregolarità qualsiasi, è pronto ad mettersi al più presto in contatto con una delle SC sia sconosciute :
i Z T E ; Capo della RSC, telefoni 14718 - 69073
i I A M ; per le sole gare 14 e 28 No. tel. 49516
i I A E I ; telefono 92953
i I N M ; telefono 491526
i L A I V ; per le sole stazioni C.W.
i L T V ; per le sole gare 14 e 28 e 36 No.

affinché questa possa tempestivamente prendere i provvedimenti del caso.

INTERFERENZE CON LE RADIODIFFUSIONI CINCIUMI :

Si lamentano purtroppo numerosi casi del genere, mentre la R.A.I. è attrezzata ed attiva verso la eliminazione di tali disturbi, è EVIDENTEMENTE DI GRAN JULIA preferibile che i provvedimenti tecnici vengano presi in modo antecedente dai radienti e dall'A.R.I. Ogni radiante si renda quindi più diligente, informandosi altrove nell'arbitro del proprio caso - se la sua attività disturba altri radiodifensori. Qualora il radiante non fosse tecnicamente in grado di eliminare questi disturbi, si rivolga alla Presidenza della Sezione, che fornira l'opportuna assistenza. NON SI ACCORDERÀ l'importanza di queste comunicazioni, poiché il persistere e - perciò - il diffondersi di questi disturbi porterebbe inevitabilmente a SPIAGGIACCOLLI provvedimenti da parte del Ministero.

I soci sono pregati di intervenire alle prossime riunioni di Sezione in V. S. PAOLO 10 al giovedì ore 21. CORDIALI 73's